

Achtung !



D

Beim 100 Std. - Wartungsdienst
muß **unbedingt** das Hydrauliköl -
Filterelement CC 3 (3 Mikron)
gegen ein Filterelement CC 10
(10 Mikron) ausgetauscht werden !

Attention !

GB

At 100 hour service it is very
important to replace the hydraulic
filter element CC 3 (3 micron)
against the filter element CC 10
(10 micron) !